



**Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas  
de los Ríos Limay, Neuquén y Negro**

**SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

**CONTROL BACTERIOLÓGICO DE ÁREAS RECREATIVAS**

Determinación de la Aptitud del Agua para Uso Recreativo  
con Contacto Directo

**INFORME PRELIMINAR “TABLA DE RESULTADOS DE APTITUD”**

*Temporada 2021 - 2022*

CIPOLLETTI, 14 de diciembre de 2021

## SÍNTESIS EJECUTIVA

En los primeros días de diciembre de 2021 finalizó la etapa de evaluación de la aptitud del agua para *uso recreativo con contacto directo* en la mayoría de los 53 balnearios localizados en distintos cuerpos de agua de la Cuenca. Se relevaron 28 sitios en la Pcia. del Neuquén, 23 en la de Río Negro y 2 en la Pcia. de Buenos Aires (Carmen de Patagones).

Como es habitual, el Programa se desarrolló en el marco de la Unidad de Gestión de Calidad del Agua, integrada por las Subsecretarías de Recursos Hídricos y de Ambiente y el EPAS de la Pcia. del Neuquén, el Depto. Pcial de Aguas y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Pcia. de Río Negro, el Municipio de Patagones y la AIC.

Además de los citados Organismos, en las tareas operativas de este Programa participaron Aguas Rionegrinas Sociedad del Estado (ARSE), Municipalidad de Neuquén, Municipalidad de El Chocón, Municipalidad de Piedra del Águila, Municipalidad de Picún Leufú, CEAN y el Cuerpo de Guardafaunas de Neuquén. Las tareas de campo y colección de muestras se realizaron entre principios de octubre y principio de diciembre de 2021.

La aptitud del agua en las áreas recreativas relevadas se determinó de acuerdo con los criterios expuestos por las Guías Canadienses de Calidad de Agua, analizándose la concentración *Escherichia coli*. Las áreas recreativas son consideradas aptas, cuando la media geométrica (G) de al menos cinco muestras extraídas en un período no mayor a 30 días, no supera las 200 *Escherichia coli* por cada 100 mL de muestra.

Actualmente, en diversos balnearios se ha iniciado una etapa de vigilancia de aptitud, la cual se desarrollará durante gran parte de la temporada estival.

En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos y la aptitud de los sitios.

<b>Aptitud de áreas recreativas 2021 - 2022</b>				
<b>Pcia. del Neuquén</b>				
<b>Cuenca</b>	<b>Lugar</b>	<b>G *</b>	<b>calificación</b>	<b>observaciones</b>
Limay	Aluminé Municipal	8	apto	
Limay	Junín de los Andes (río Chimehuin)	1	apto	
Limay	Vª La Angostura (Lago Correntoso)	5	apto	
Limay	Vª La Angostura (Lago Espejo)	3	apto	
Limay	Vª La Angostura (Bahía La Brava)	2	apto	
Limay	Emb. Picún Leufú (Piedra del Aguila)	10	apto	
Limay	Emb. R. Mexía (Picún Leufú)	2	apto	
Limay	Villa El Chocón (Las Huellas)	3	apto	
Limay	Villa El Chocón (Boca de Sapo)	1	apto	
Limay	Senillosa	85	apto	en vigilancia
Limay	Plottier (La Herradura)	10	apto	en vigilancia
Limay	Valentina Sur	11	apto	en vigilancia
Limay	Solalique	14	apto	en vigilancia
Limay	Isla Verde	27	apto	en vigilancia
Limay	Sandra Canale	10	apto	en vigilancia
Limay	Río Grande	24	apto	en vigilancia
Limay	Albino Coto	48	apto **	en vigilancia
Limay	Limay BPN	35	apto	en vigilancia
Neuquén	Curi Leuvú	234	no apto	
Neuquén	Río Neuquén (Chos Malal)	276	no apto	
Neuquén	Loncopué (río Agrio)	18	apto	
Neuquén	Las Lajas (río Agrio)	124	apto	
Neuquén	Aº Covunco / Mariano Moreno	87	apto	
Neuquén	Los Barreales	5	apto	
Neuquén	Villa Mari Menuco	1	apto	
Neuquén	San Patricio del Chañar	28	apto	en vigilancia
Neuquén	Vista Alegre Sur	28	apto	en vigilancia
Neuquén	Centenario	76	apto	en vigilancia
<b>Pcia. de Río Negro</b>				
<b>Cuenca</b>	<b>Lugar</b>	<b>G *</b>	<b>calificación</b>	<b>observaciones</b>
Limay	Playa Serena	4	apto	
Limay	Playa Bonita	2	apto	
Limay	Pto. San Carlos	2	apto	
Limay	Ñireco	5	apto	
Limay	Dina Huapi	2	apto	
Neuquén	Campo Grande	9	apto	
Neuquén	Lago Pellegrini	9	apto	
Negro	Allen	346	no apto	
Negro	Cervantes	109	apto	
Negro	Mainqué	76	apto	
Negro	Ing. Huergo	70	apto	
Negro	Va. Regina	52	apto	
Negro	Chichinales	50	apto	
Negro	Chelforó	20	apto	
Negro	Chimpay	17	apto	
Negro	Darwin	75	apto	
Negro	Choele Choel	22	apto	
Negro	Luis Beltrán	4	apto	
Negro	Lamarque	25	apto	
Negro	Pomona	37	apto	
Negro	Gral. Conesa (La Ribera)	9	apto	
Negro	Viedma (Barco hundido)	66	apto	en vigilancia
Negro	Viedma (Municipal)	68	apto	en vigilancia
<b>Pcia. de Buenos Aires</b>				
<b>Cuenca</b>	<b>Lugar</b>	<b>G *</b>	<b>calificación</b>	<b>observaciones</b>
Negro	Patagones Pte. Nuevo (1º Bajada)	13	apto	
Negro	Patagones Pte. Viejo (malecón)	61	apto	en vigilancia
* <i>Escherichia coli</i> NMP/100 mL				
** <i>calificación provisoria en base a cuatro muestreos, debido a obras</i>				