



**Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas
de los Ríos Limay, Neuquén y Negro**

SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CONTROL BACTERIOLÓGICO DE ÁREAS RECREATIVAS

Determinación de la Aptitud del Agua para Uso Recreativo
con Contacto Directo

INFORME PRELIMINAR “TABLA DE RESULTADOS DE APTITUD”

Temporada 2023 - 2024

CIPOLLETTI, 13 de diciembre de 2023

SÍNTESIS EJECUTIVA

En los primeros días de diciembre de 2023 finalizó la **etapa de evaluación de la aptitud** del agua para *uso recreativo con contacto directo* en la mayoría de los 59 balnearios localizados en distintos cuerpos de agua de la Cuenca. Se relevaron **30** sitios en la Pcia. del Neuquén, **27** en la de Río Negro y **2** en la Pcia. de Buenos Aires (Carmen de Patagones).

Como es habitual, el Programa se desarrolló en el marco de la Unidad de Gestión de Calidad del Agua, integrada por las Subsecretarías de Recursos Hídricos y de Ambiente y el EPAS de la Pcia. del Neuquén, el Depto. Pcial de Aguas y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Pcia. de Río Negro, el Municipio de Patagones y la AIC.

Además de los citados Organismos, en las tareas operativas de este Programa participaron Aguas Rionegrinas Sociedad del Estado (ARSE), Municipalidad de Neuquén, Municipalidad de El Chocón, Municipalidad de Piedra del Águila, Municipalidad de Picún Leufú, CEAN y el Cuerpo de Guardafaunas de Neuquén. Las tareas de campo y colección de muestras se realizaron entre finales de octubre y principio de diciembre de 2023.

La aptitud del agua en las áreas recreativas relevadas se determinó de acuerdo con los criterios expuestos por las Guías Canadienses de Calidad de Agua, analizándose la concentración *Escherichia coli*. Las áreas recreativas son consideradas aptas, cuando la media geométrica (G) de al menos cinco muestras extraídas en un período no mayor a 30 días, no supera las 200 *Escherichia coli* por cada 100 mL de muestra.

Actualmente, en diversos balnearios se ha iniciado una **etapa de vigilancia de aptitud**, la cual se desarrollará durante gran parte de la temporada estival.

En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos y la aptitud de los sitios.

Aptitud de áreas recreativas temporada 2023 - 2024

Pcia. del Neuquén				
Cuenca	Lugar	G *	calificación	observaciones
Limay	Aluminé Municipal	7	APTO	
Limay	Junín de los Andes (río Chimehuín)	3	APTO	
Limay	Vª La Angostura (Lago Correntoso)	2	APTO	
Limay	Vª La Angostura (Lago Espejo)	2	APTO	
Limay	Vº La Angostura (Bahía La Brava)	2	APTO	
Limay	Emb. Picún Leufú (Piedra del Águila)	18	APTO	
Limay	Emb. R. Mexía (Picún Leufú)	1	APTO	
Limay	Villa El Chocón (Las Huellas)	2	APTO	
Limay	Villa El Chocón (Boca de Sapo)	2	APTO	
Limay	Senillosa (Los Mimbres)	13	APTO	
Limay	Senillosa (La Balsa)	6	APTO	
Limay	Plottier (La Herradura)	10	APTO	
Limay	Valentina Sur	55	APTO	vigilancia
Limay	Solalique	53	APTO	vigilancia
Limay	Isla Verde	40	APTO	vigilancia
Limay	Sandra Canale	19	APTO	vigilancia
Limay	Río Grande	14	APTO	vigilancia
Limay	Albino Cotro	41	APTO	vigilancia
Limay	Limay BPN	32	APTO	vigilancia
Neuquén	Chos Malal (Curi Leuvú) Puente Nuevo	20	APTO	
Neuquén	Chos Malal (Curi Leuvú) 2do. Puente	100	APTO	
Neuquén	Loncopué (río Agrío)	23	APTO	
Neuquén	Las Lajas (Aº Liu Cuyin) ruta 242	80	APTO	
Neuquén	Las Lajas (río Agrío) Pte. Ruta 40	68	APTO	
Neuquén	Aº Covunco / Mariano Moreno	14	APTO	
Neuquén	Los Barreales	2	APTO	
Neuquén	Villa Mari Menuco	1	APTO	
Neuquén	San Patricio del Chañar	39	APTO	
Neuquén	Vista Alegre Sur	14	APTO	
Neuquén	Centenario	17	APTO	

Aptitud de áreas recreativas temporada 2023 - 2024

Pcia. de Río Negro				
Cuenca	Lugar	G *	calificación	observaciones
Limay	Bariloche (Playa Serena)	2	APTO	
Limay	Bariloche (Playa Bonita)	3	APTO	vigilancia
Limay	Bariloche (Pto. San Carlos)	3	APTO	
Limay	Bariloche Bal. Centenario (Ñireco)	8	APTO	vigilancia
Limay	Dina Huapi	2	APTO	
Neuquén	Campo Grande	5	APTO	
Neuquén	Lago Pellegrini	3	APTO	
Negro	Isla Jordán margen norte	912	NO APTO	vigilancia
Negro	Allen	1242	NO APTO	vigilancia
Negro	Cervantes	1279	NO APTO	vigilancia
Negro	Mainqué	326	NO APTO	vigilancia
Negro	Ing. Huergo	176	APTO	
Negro	Va. Regina	81	APTO	
Negro	Chichinales	47	APTO	
Negro	Chelforó	12	APTO	
Negro	Chimpay	13	APTO	
Negro	Darwin	57	APTO	
Negro	Choele Choele	27	APTO	vigilancia
Negro	Luis Beltrán	10	APTO	
Negro	Lamarque	16	APTO	
Negro	Pomona	40	APTO	
Negro	Gral. Conesa (C. Municipal Lavezzo)	19	APTO	
Negro	Gral. Conesa (La Ribera)	18	APTO	
Negro	San Javier	25	APTO	
Negro	Viedma (Barco hundido)	19	APTO	vigilancia
Negro	Viedma (Alvear)	38	APTO	vigilancia
Negro	Viedma (Municipal)	17	APTO	vigilancia

Aptitud de áreas recreativas temporada 2023 - 2024

Pcia. de Buenos Aires				
Cuenca	Lugar	G *	calificación	observaciones
Negro	Patagones Pte. Nuevo (1º Bajada)	17	APTO	
Negro	Patagones Pte. Viejo (malecón)	116	APTO	vigilancia

* *Escherichia coli* NMP/100 mL